

令和4年度 道路啓開訓練 (状況写真) 1 / 3




訓練参加者参集状況 (参加事業者 11 事業者 参加人数 15 名)



道路状況確認中 (段差)



道路段差啓開作業開始 (土砂搬入)



道路状況シート入力中 (災害対策本部とはシートで報告)

10月30日、9:55 この版を復元

100%

構築部との合計: 15

39	
40	8:45道路橋梁検査確認—啓開作業開始前表示
41	災害基本法に基づき津波被害域の事後を行います
42	
43	
44	8:50 2業者追加到着3名追加 ショベルL1
45	要集ルート異常なし
46	
47	啓開作業中—土砂搬入なし
48	
49	撤去ならし完了—転作作業中
50	
51	転作確認—鉄筋撤去作業開始
52	
53	鉄筋撤去作業完了—緊急車両通行確認中
54	
55	
56	津波により道路復旧完了の報告がありました。
57	津波警報に段差撤消完了の連絡を行います。

変更履歴

すべての版

今日

10月31日、13:00
現在の版

昨日

10月30日、10:41

10月30日、9:55

10月30日、8:05

去来日

10月28日、16:58

令和4年度 道路啓開訓練 (状況写真) 2 / 3



土砂敷均し状況



土砂敷均し完了



土砂敷均し状況完了確認中



敷き鉄板敷設開始



敷き鉄板敷設完了



消防車通過状況



がれき内の搜索状況